

DESCRIPTION



L'huile pour plan de travail est une huile qui sèche à l'air et pénètre profondément dans le bois pour rendre la surface très résistante à l'eau et aux tâches. L'huile rehausse l'éclat naturel du bois et donne une apparence naturelle et fraîche à la surface.

L'huile pour plan de travail peut être utilisée sur les surfaces qui ne sont pas traitées ou qui ont été déjà traitées à l'huile / poncée.

Protège et nourrit les plans de travail :

- Très résistante à la saleté et à l'eau.
- Apparence naturelle.
- Peut être utilisée sur toutes les essences de bois.
- Souligne l'éclat et la structure du grain du bois.
- Convient pour les aliments.

CARACTÉRISTIQUES

Base	Composantes d'huile végétale
Consommation	12 à 15 m ² / L
Contenu en matière sèche	Environ 70%
Couleurs	Naturelle, blanche, gris et noir
COV	260g COV/L maximum. La valeur limite est de 500g COV/L {cat.A/i}
Durabilité	3 années
Nettoyage des outils	Nettoyez avec de la térébenthine
Stockage	+ 10 à 25°C. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas exposer à la chaleur (Ex. : lumière du soleil). Remisez sans givre.
Température d'application	+ 15 à 30°C
Temps de séchage	Après nettoyage avec Nettoyant Intensif : 8h à 20°C. Une semaine pour durcissement.
Viscosité	Environ 35 secondes



COMPOSITION DU KIT

- 0,75 litre d'huile pour plan de travail
- 250ml de nettoyeur intensif
- Patin de ponçage NOIR
- Patin de polissage BLANC
- Une paire de gants
- Un chiffon sans peluche

MODE D'EMPLOI

L'huile pour plan de travail est une huile pénétrante / oxydante qui sèche en une couche robuste, durable et hydrofuge. Elle ajoute chaleur et profondeur à tous les bois et ne laisse pas de film de surface qui peut être égratigné ou ébréché.

- Quand vous traitez votre plan de travail non fini/poncé pour la première fois, suivez la procédure décrite.
 - Pour les plans de travail pré-huilés, seulement un recouvrement d'entretien est requis.
 - Si la surface du bois non-traité ou poncé est particulièrement douce, poncez la surface avec du papier abrasif avec un grain de #120.
 - Assurez-vous que le bois est sec et libre de saleté ou de graisse.
1. **Nettoyez** soigneusement la surface avec le nettoyant intensif mélangé à de l'eau à raison d'une partie de nettoyant pour 20 parties d'eau. Après le nettoyage, laissez sécher la surface de travail pendant au moins 8 heures à 20°C.
 2. **Mélangez** soigneusement l'huile. Utilisez un pinceau pour répandre une quantité d'huile appropriée en une couche uniforme. Si possible, le côté opposé à la surface de travail devrait également recevoir une couche d'huile. Attendez environ 30 minutes à 20°C pour laisser l'huile pénétrer dans le bois. Appliquez plus d'huile si des zones sèches apparaissent.
 3. **Polissez** avec le récurveur manuel rouge/blanc dans le sens du grain du bois. Ceci rendra la surface plus durable.
 4. **Enlevez** l'excès d'huile avec un chiffon en coton non-pelucheux. Il ne doit pas rester d'excès d'huile sur la surface. Laissez reposer la surface pendant une heure.
 5. La surface devrait être traitée deux ou trois fois avant de l'utiliser. Répétez les étapes 2 à 4. Pour le traitement final, poncez l'huile humide avec un papier abrasif avec un grain de #280-400 avant d'essuyer avec un chiffon en coton sans peluche.
 6. La surface huilée peut être utilisée après 24 heures à 20 degrés. Pendant cette période, la surface ne doit pas venir en contact avec de l'eau. L'huile ne durcit pas complètement avant environ une semaine. Par conséquent, traitez la surface avec précaution pendant cette période. Tous liquides déversés doivent être essuyés immédiatement.



ENTRETIEN

- Utilisez l'huile pour plan de travail ou le gel d'entretien pour entretenir le plan de travail chaque mois pour la première année et par la suite 4 fois par année ou aussi souvent que requis.
- Avant d'entreprendre la procédure d'entretien, nettoyez le plan de travail avec le nettoyant intensif et laissez sécher la surface pendant au moins 8 heures.
- Utilisez un chiffon pour appliquer l'huile sur la surface et attendez 20 à 30 minutes pour que l'huile pénètre dans le bois.
- Essuyez tous les surplus d'huile avec un chiffon en coton sans peluche jusqu'à ce que la surface soit sèche.
- Polissez soigneusement la surface avec le tampon de polissage blanc pour éliminer toutes les fibres de bois restantes afin de rendre la surface résistante à l'usure.